

Hempel's Light Primer 45551

Produktegenskaper

Beskrivning

Hempel's Light Primer är en tvåkomponent lösningsmedelsbaserad epoxigrundfärg av tjockfilmstyp. Skyddar mot osmosblåsbildning i glasfiber. Skyddar mot allmän korrosion.

Rekommenderad användning

Lämplig för användning på glasfiber, stål, aluminium och plywood. För både invändig och utvändig användning under och ovan vattenlinjen.

Egenskaper

- Idealisk för skydd av kölar och roder.

Produktsäkerhet

Flampunkt 29°C [84°F]

VOC-innehåll blandad produkt

Lagstiftning	Värde
EU	434 g/L [3,62 lb/US gal]

VOC-värden kan variera mellan kulörer, konsultera säkerhetsdatablad, avsnitt 9.

Hantering

Hanteras varsamt. Observera alla säkerhetsetiketter på förpackningar och färgbehållare före och under användning. Följ alla lokala och nationella säkerhetsbestämmelser. Följ alltid Hempels säkerhetsdatablad för denna produkt tillsammans med produktdatabladet.

Produktdata

Produktkod

45551

Produktkomponenter

Bas 45559
Härdare 95360

Standardnyans / kod

Naturvit 11630

Glans

Halvblank

Volymtorrhalt

49 ± 2%

Specifik vikt

1,3 kg/L [11 lb/US gal]

Referens torrfilmtjocklek

60 mikron [2,4 mils]

Ytförbehandling

Renlighet

- Avlägsna olja, fett och andra föroreningar med lämpligt avfettningsmedel.

Nybyggnation:

- Obehandlad yta: Slipa och avlägsna allt damm.
- Plywood: Försegla den torra, rena ytan med lämplig tätningsfärg för trä.
- Stål: Avlägsna salt och andra föroreningar genom rengöring med färskvatten (høgt tryck). Avlägsna all rost och löst material genom blästring eller maskinslipning. Torka bort rester.
- Rostfritt stål, aluminium och andra icke-järnhaltiga metaller och legeringar: använd icke-metalliskt blästringsmedel (korund, granat etc.).

Underhåll och reparation

- Redan belagd yta: Slipa av, rengör och torka ytan.
- Utför en punktreparation och slipa jämnt för att få en enhetlig ytprofil.
- Ytan måste vara ren och torr innan applicering.

Hempel's Light Primer 45551

Applicering

Blandningsförhållande

Bas 45559 : Härdare 95360
(2 : 1 per volym)

Rör om i basen, tillsätt härdaren och blanda ordentligt. Låt den blandade färgen stå i flera minuter så att eventuella luftbubblor hinner frigöras.

Förtunningsmedel

Hempel's Thinner 845 08451

Rengörare

Hempel's Thinner 845 08451

Brukstid

Produkttemperatur	20°C [68°F]
Brukstid (spruta)	2 timmar
Brukstid (pensel)	6 timmar

Appliceringsmetod

Verktyg	Uttunning maxvolym	Appliceringsparametrar
Rulle	20%	Ej tillämplig.
Pensel	20%	Ej tillämplig.
Högtrycksspruta	5%	Munstyckstryck: 175 bar [2500 psi] Munstycksstorlek: 0.019-0.023"
Paint Pad	20%	Ej tillämplig.

Förtunna ej komponenterna för sig, enbart blandningen skall förtunnas. Lägre färgtemperaturer kan kräva extra spädning, vilket ger lägre filmbildning och längre torktid. Produkten kan appliceras med spray. Kontakta Hempel om mer information. Data för sprutning är vägledande och kan kräva justering. Tryck är för en materialtemperatur på 20°C [68°F].

Filmtjocklek

	Rekommenderad
Torrfilmtjocklek	60 mikron [2,4 mils]
Vätfilmtjocklek	120 mikron [4,7 mils]
Teoretisk sträckförmåga	8,2 m ² /L [330 sq ft/US gal]

Produkten kan specificeras i annan filmtjocklek beroende på syfte och användningsområde. Detta ändrar spridningshastigheten, tork- och härdningstiden samt övermålningsintervallet.

Appliceringsförhållanden

- Ytans temperatur måste överstiga 10°C [50°F] under applicering och härdning.

Relativ luftfuktighet:

- Relativ luftfuktighet måste understiga 85% under torkning och härdning.

Anmärkningar

- Grundmåla porösa ytor med ett första skikt av produkten förtunnad med angiven Hempel's Thinner: max. 20%.
- Ytor utan beläggning under vattenlinjen: Applicera 3-5 skikt för att få fullständig filmtjocklek.
- Epoxisystem för aluminiumsubstrat måste ha en torrfilmtjocklek på minst 300 mikrometer.
- Ytor utan beläggning över vattenlinjen: Applicera 2 skikt för att få fullständig filmtjocklek.
- Redan belagd yta: Applicera 1 helt och outspätt lager.
- Måla över med den angivna Hempel's grundfärg/mellanfärg och vald täckfärg/beväxningsavvisande medel.

Torkning och övermålning

Produktkompatibilitet

- Föregående beläggning: Rekommenderad produkt är: Hempel's Sealer 05991 (for plywood)
- Efterföljande beläggning: Rekommenderade produkter är: Hempel's Underwater Primer, Hempel's Antifouling, Hempel's Silic One Tiecoat ; Hempel's Polygloss, Hempel's Polyenamel, Hempel's Profair, Hempel's Profiller, Hempel's Epoxy Filler, Hempel's Non-Slip Deck Coating, Hempel's High Protect II

Hempel's Light Primer 45551

Torkningstid

Yttemperatur		10°C [50°F]	20°C [68°F]
Beröringstorr	timmar	6	3
Hård torr	timmar	12	6
Fullt härdad	dagar	14	7
Redo att slipas	timmar	-	48

Fastställd för torrfilm tjocklek 60 mikron [2.4 mils] i standardförhållanden, se Hempels förklarande noteringar för mer information.

Övermålning

Hempels specifikation ersätter alla riktlinjer som anges i övermålningstabellen.

Kvalitetstyp		10°C [50°F]	20°C [68°F]
Neddoppning			
Hempel's Light Primer 45551	Min.	9 t.	4½ t.
	Måx.	60 d.	30 d.
Hempel's Underwater Primer 26030	Min.	2 t.	65 min.
	Måx.	8 t.	4 t.
Hempel's Silic One Tiecoat	Min.	4 t.	2 t.
	Måx.	8 t.	4 t.
Luftexponering, hög			
Hempel's Light Primer 45551	Min.	9 t.	4½ t.
	Måx.	60 d.	30 d.
Hempel's Polygloss	Min.	14 t.	7 t.
	Måx.	6 d.	72 t.
Hempel's Polyenamel 55103	Min.	14 t.	7 t.
	Måx.	6 d.	72 t.
Hempel's Non-Slip Deck Coating	Min.	-	-
	Måx.	-	-

Övermålningstiderna är vägledande för produkter med samma generiska kemi.

Torkningsförhållanden

- För att angiven torkningstid ska nås är det viktigt att bibehålla god ventilation under applicering, torkning och härdning.
- Undvik att det uppstår kondens på ny beläggning.

Anmärkningar på övermålning

- Om den maximala övermålningstiderna har överskridits, kan en uppruggning av ytan krävas för att säkerställa fullgod vidhäftning.

Andra kommentarer

- Ytan måste vara ren innan övermålning.

Lagring

Lagringstid

Omgivningstemperatur	25°C [77°F]
Bas	36 månader
Härdare	36 månader

Lagringstid från tillverkningsdatum, vid lagring i ursprunglig, oöppnade behållare. Därefter måste produktkvaliteten kontrolleras igen, Kontrollera alltid bäst-före-datum eller utgångsdatum på etiketten.

Lagringsförhållanden

- Härdningsmedlet är fukt känsligt. Lagra det på en torr plats och håll burken väl stängd fram till användningen.
- Produkten måste lagras i enlighet med lokal lagstiftning, vid max 5°C [41°F], utan direkt solljus och skyddad från regn och snö.

Hempel's Light Primer 45551

Ytterligare dokument

Ytterligare information finns på Hempels webbsida hempel.com eller din lokala Hempel-webbsida:

- Förklarande Anmärkningar för de olika för de olika avsnitten i detta produktdatablad.
- Riktlinjer för ytförbehandling.
- Appliceringsriktlinjer för olika appliceringsmetoder.
- Mera information: Båtvårdsguiden och hempelyacht.se

Detta produktdatablad ("PDB") berör den levererade produkten ("Produkten") och uppdateras från tid till annan. Köparen/användaren ska därför utgå ifrån det PDB som medföljer det relevanta partiet av Produkten (och inte en tidigare version). Utöver PDB kan köparen/användaren tillhandahållas några eller samtliga av följande specifikationer, förklaringar och/eller riktlinjer som listas nedan eller finns tillgängliga på Hempels webbplats under "Produkter" på www.hempel.com ("Ytterligare Dokument"):

Nr.	Beskrivning av dokument	Plats/kommentarer
1.	Tekniska uppgifter	Rådgivning för specifika projekt ges på begäran
2.	Specifikation	Ges endast ut för specifika projekt
3.	PDB	Detta dokument
4.	Förklarande anmärkningar till PDB	Tillgängliga på www.hempel.com och innehåller relevant information om Produktens testparametrar.
5.	Appliceringsanvisningar	Om tillgängligt, se www.hempel.com
6.	Allmänna tekniska riktlinjer (t.ex. applicerings- och ytförbehandling)	Om tillgängligt, se www.hempel.com

Om informationen i PDB och ytterligare dokument inte överensstämmer ska informationens prioriteringsordning vara samma som ovan. I sådana fall ska du även kontakta din representant på Hempel för klargörande. Köparen/användaren måste dessutom följa det relevant säkerhetsdatablad ("SDB") som levereras med varje produkt, vilket även kan hämtas på www.hempel.com.

Hempel ansvarar inte för defekter när appliceringen av Produkten inte skett helt och hållet i överensstämmelse med rekommendationerna och kraven i relevant PDB och Ytterligare Dokument. Informationen och villkoren i denna ansvarsfriskrivning gäller för PDB, Ytterligare Dokument och övriga dokument som levereras av Hempel med avseende på Produkten. Leverans av Produkten och all teknisk hjälp omfattas dessutom av Hempels Allmänna försäljnings-, leverans- och tjänstevillkor, om inte annat har överenskommit skriftligen.